

Equipo de atención al cliente HTS BeSafe AS Sundvollhovet 35 3535 Krøderen, Norway

## Estimado cliente,

Una vez más, igracias por elegir la base Beyond! Hemos reparado los daños en el volante antivuelco frontal de tu base Beyond, para que pueda utilizarse en todas las posiciones. Queremos destacar que estos daños no son un problema de seguridad. El volante antivuelco frontal está diseñado para moverse hacia dentro ante fuerzas intensas durante un impacto trasero, para controlar mejor el movimiento de la base.


Tenemos algunos consejos para ayudarte a prevenir que estas fuerzas intensas ocurran durante el uso normal:

- 1. No ajustes demasiado la instalación. Cuando la base no se pueda mover de lado a lado, la instalación es correcta.
- 2. Instala la base de forma ligeramente diferente, siguiendo los siguientes pasos:



Si prefieres ver un video de los pasos de instalación, por favor escanea el Código QR o ve a la siguiente página web:

https://www.besafe.com/en/beyond-base-alternative-order/



Un cordial saludo,

Equipo de atención al cliente BeSafe.